


Gabellichtschranken Fork sensors Fourches optiques




- Rotlicht 640 nm
- Teach-in
- N.O. - N.C. wählbar
- Kunststoffgehäuse
- Viele Befestigungsmöglichkeiten

- Red light 640 nm
- Teach-in
- N.O. - N.C. selectable
- Plastic casing
- Numerous mounting possibilities

- Lumière rouge 640 nm
- Teach-in
- N.O. - N.C. réglable
- Boîtier plastique
- Nombre de possibilités de fixation

Maßzeichnung / Dimensional drawing / Plan coté



Typ / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	2*
SOOF-P-FL-ST-C30x	30	50	30	34	59,5	20	-	62,2	71,7	1x
SOOF-P-FL-ST-C50x	50	70	50	54	79,5	20	28	82,2	91,7	2x
SOOF-P-FL-ST-C80x	80	100	80	54	79,5	20	2x28	112,2	91,7	3x
SOOF-P-FL-ST-C120x	120	140	120	54	79,5	20	3x28	152,2	91,7	4x

Angaben in mm / Specifications are in mm / Données en mm

① Schwalbenschwanz / Dovetail / Pince à queue d'aronde

② Gewindeeinsatz M4, Einschraubtiefe max. 6 mm
Max. Anziehdrehmoment Gewindeeinsatz 1,0 Nm

Threaded insert M4, max. screw-in depth 6 mm
Max. tightening torque for the threaded insert 1.0 Nm

Insert filetage M4, profondeur vis max. 6 mm
Couple de serrage max. pour l'insert filetage 1,0 Nm

Montagehinweis / Mounting information / Renseignement de montage

Bei Applikationen mit erhöhter Schok- oder Schwingungsbeanspruchung empfehlen wir, die Durchgangsbohrungen zu verwenden.
Max. Anziehdrehmoment Durchgangsbohrungen 4,0 Nm.


For applications with strong impact or vibration stress we recommend to use the through-holes.
Max. tightening torque for the through-holes 4.0 Nm.

Pour des applications avec des chocs et vibrations importants, nous vous recommandons d'utiliser les alésages de fixation traversant le capteur, prévus à cet effet.
Couple de serrage max. pour les trous déjà percés 4,0 Nm.

SAMH-G3-Q

553569



Zubehör / Accessories / Accessoires
Halterung / Mounting component /
Equerre de fixation



Max. Anziehdrehmoment der Halterung
3,0 Nm.
Max. tightening torque for the mounting component 3.0 Nm.
Couple de serrage max. pour la fixation 3,0 Nm.

nicht im Lieferumfang enthalten
not included in delivery
non inclus dans la livraison

Anschluss / Wiring / Raccordement



Optische Daten (typ.)

Empfindlichkeitseinstellung:

Lichtart:

Kleinstes erkennbares Teil:

Fremdlichtgrenze:

Teach-in Sensitivity adjustment:

rot 640 nm, gepulst Used light:

0,5 mm Smallest detectable part:

EN 60947-5-2 Max. ambient light:

Elektrische Daten (typ.)

Betriebsspannung +U_b:

Max. Restwelligkeit innerhalb U_b:

Stromaufnahme ohne Last:

Verpolschutz U_b:

Kurzschlusschutz:

Schaltausgang:

Ausgangsstrom:

Spannungsabfall am Schaltausgang:

Schaltfrequenz (ti/tp 1:1):

Schaltausgangsanzeige:

Betriebsspannungsanzeige:

Schutzklasse:

10 ... 30 V DC Operating voltage +U_b:

10% Max. residual ripple within U_b:

≤ 30 mA Power consumption (no load):

ja Reverse battery protection U_b:

ja Short-circuit protection:

siehe Auswahltafel S.2 Switching output:

100 mA Output current:

≤ 2,4 V Voltage drop at switching output:

2000 Hz Switching frequency (at ppp 1:1):

LED gelb Switching output indicator:

LED grün Operating voltage indicator:

□ Protection class:

Electrical data (typ.)

10 ... 30 V DC Operating voltage +U_b:

10% Max. residual ripple within U_b:

≤ 30 mA Power consumption (no load):

yes Reverse battery protection U_b:

yes Short-circuit protection:

see selection table S.2 Switching output:

100 mA Output current:

≤ 2,4 V Voltage drop at switching output:

2000 Hz Switching frequency (at ppp 1:1):

LED yellow Switching output indicator:

LED green Operating voltage indicator:

□ Protection class:

Mechanische Daten (typ.)

Gabelweite:

Gehäusematerial:

Schutzart:

Umgebungstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Steckeranschluss:

Max. Steckeranziehdrehmoment:

siehe Auswahltafel

Polycarbonat Casing material:

IP67 Protection standard:

-10 ... +60 °C Ambient temperature range:

-20 ... +80 °C Storage temperature range:

M8x1, 3-polig Connection:

0,3 Nm Max. tightening torque for the plug:

Mechanical data (typ.)

see selection table

Polycarbonate

IP67

-10 ... +60 °C

-20 ... +80 °C

M8x1, 3-pin

0,3 Nm

Fork width:

Casing material:

Protection standard:

Ambient temperature range:

Storage temperature range:

Connection:

Max. tightening torque for the plug:

Distance de la fourche:

Matériau de boîtier:

Degré de protection:

Température de fonctionnement:

Plage de température de stockage:

Connecteur de raccordement:

Couple de serrage max. pour le connecteur:

voir le tableau de choix

Matériau de boîtier:

Degré de protection:

Température de fonctionnement:

Plage de température de stockage:

Connecteur de raccordement:

Couple de serrage max. pour le connecteur:

voir le tableau de choix

Polycarbonate

IP67

-10 ... +60 °C

-20 ... +80 °C

M8x1, 3 poles

0,3 Nm

Warnung

Verwenden Sie nur Netzteile mit sicherer elektrischer Trennung der Betriebsspannung nach IEC 742/EN 60742/VDE 0551 mit mind. 4 kV Isolationsfestigkeit (PELV). Schaltnetzteile nach EN 60950/VDE 0805 sind zulässig.

Warning

Use only power units with guarantee reliable electrical isolation of the operating voltages as per IEC 742/EN 60742/VDE 0551 with at least 4 kV isolation resistance (PELV). Switch power packs as per EN 60950/VDE 0805 are permitted.

Attention

N'utiliser que des blocs d'alimentation isolés selon la norme IEC 742/EN 60742 / VDE 0551 garantissant une tension d'isolement de 4 kV min. (TBT). Les alimentations à découpage à la norme EN 60950/VDE 0805 sont permises.

Empfindlichkeit einstellen statisch

- 1.) Taste ca. 3 s drücken
bis beide LEDs gleichzeitig blinken:
=> Empfindlichkeitseinstellung ist erfasst.
- 2.) Objekt in den Erfassungsbereich bringen.
- 3.) Taste ca. 1 s drücken:
a) grüne LED blinkt kurz und beginnt zu leuchten
=> Empfindlichkeitseinstellungen werden gespeichert,
Sensor ist betriebsbereit.
b) beide LEDs blinken gleichzeitig
=> Sensor kann das Objekt nicht erfassen, es werden keine Empfindlichkeitseinstellungen gespeichert.

Empfindlichkeit einstellen bei laufendem Prozess

- 1.) Im Lichtweg befindet sich nur der laufende Prozess;
Taste ca. 3 s drücken bis beide LEDs gleichzeitig blinken.
- 2.) Taste erneut drücken bis mindestens ein Prozesszyklus im Lichtweg stattgefunden hat:
a) grüne LED blinkt kurz und beginnt zu leuchten,
=> Empfindlichkeitseinstellungen werden gespeichert,
Sensor ist betriebsbereit.
b) beide LEDs blinken gleichzeitig
=> Sensor kann das Objekt nicht erfassen, es werden keine Empfindlichkeitseinstellungen gespeichert.

Ausgangsfunktion einstellen (N.O. / N.C.)

- 1.) Taste ca. 13 s drücken:
=> LEDs blinken abwechselnd.
- 2.) Taste loslassen:
=> grüne LED blinkt.
- 3.) Während die grüne LED blinkt, wird bei jedem Tastendruck die Ausgangsfunktion invertiert.
Die aktuelle Funktion wird durch die gelbe LED angezeigt.
- 4.) Taste für 10 s nicht betätigen:
=> eingestellte Funktion wird gespeichert,
Sensor ist betriebsbereit.

Maximale Empfindlichkeit**(optimale Kleinteileerkennung)**

- 1.) Teach-in bei freiem Lichtweg.
Taste ca. 3 s drücken
bis beide LEDs gleichzeitig blinken.
- 2.) Ohne Objekt im Erfassungsbereich.
Taste ca. 1 s drücken:
=> maximale Empfindlichkeitseinstellung wird gespeichert,
Sensor ist betriebsbereit.

**Werkeinstellung / Maximale Stabilität
(max. Verschmutzungsunempfindlichkeit)**

- 1.) Lichtaustritt abdecken.
Taste ca. 3 s drücken
bis beide LEDs gleichzeitig blinken.
- 2.) Lichtaustritt abgedeckt lassen.
Taste ca. 1 s drücken:
=> Sensor ist auf maximale Stabilität eingestellt.
=> Sensor hat wieder die Werkeinstellung

Modifikation der Sendefrequenz im Fall gegenseitiger Beeinflussung

- 1.) Einen Sensor ausschalten.
- 2.) Während des Einschaltvorganges (Power ON)
Taste drücken:
=> gelbe LED blinkt 1x, => Frequenz 1,
Normalbetrieb (Schaltfrequenz 2 kHz)
= Werkeinstellung.
- 3.) Taste weitere 3-5 s gedrückt halten:
=> gelbe LED blinkt 2x, => Frequenz 2,
Normalbetrieb (Schaltfrequenz 2 kHz)
- 4.) Taste weitere 3-5 s gedrückt halten:
=> gelbe LED blinkt 3x, => Frequenz 1,
Kleinteileerkennung möglich (Schaltfrequenz 2 kHz)
- 5.) Taste weitere 3-5 s gedrückt halten:
=> gelbe LED blinkt 4x, => Frequenz 2,
Kleinteileerkennung möglich (Schaltfrequenz 1,5 kHz)
- 6.) Taste loslassen => Arbeitsbetrieb
- 7.) Zweiten Sensor wieder einschalten.

Setup of sensitivity

- 1.) Press button for approx. 3 s
until both LEDs are flashing synchronously:
=> first threshold is taught.
- 2.) Put the object into the scanning area.
- 3.) Press button for approx. 1 s:
a) green LED flashes and stays on
=> both thresholds have been taught,
sensor is ready to operate.
b) both LEDs are flashing synchronously
=> the sensor can not detect the object,
no thresholds are taught.

Setup of sensitivity during a running process

- 1.) The chosen running process must be the only thing in the scanning area;
Press button for approx. 3 s until both LEDs are flashing synchronously.
- 2.) Press button until a minimum of one process cycle is completed:
a) green LED flashes and stays on
=> both thresholds have been taught,
sensor is ready to operate.
b) both LEDs are flashing synchronously
=> the sensor can not detect the object,
no thresholds are taught.

N.O. / N.C. setup

- 1.) Press button for approx. 13 s:
=> both LEDs are flashing alternately.
- 2.) Release button:
=> green LED is on.
- 3.) When the green LED is on, the output is inverted by pressing the button.
Yellow LED shows active function.
- 4.) Do not press button for 10 s:
=> the present output function is saved,
sensor is ready to operate.

Maximum sensitivity**(optimum detection of very small parts)**

- 1.) Teach-in with unobstructed scanning area.
Press button for approx. 3 s until both LEDs are flashing synchronously.
- 2.) No object in scanning area.
Press button for approx. 1 s:
=> sensor is set to maximum sensitivity,
sensor is ready to operate.

**Factory setting / Maximum stability
(max. resistance to contamination)**

- 1.) Cover light exit.
Press button for approx. 3 s until both LEDs are flashing synchronously.
- 2.) Leave light exit covered.
Press button for approx. 1 s:
=> sensor is set to maximum stability
=> sensor is reset to factory setting.

Modification of the emitter frequency in case of mutual interference

- 1.) Switch one sensor off.
- 2.) Press button during power ON:
=> yellow LED flashes 1x, => frequency 1,
normal operation (switching frequency 2 kHz)
= factory setting.
- 3.) Keep button pressed for another 3-5 s:
=> yellow LED flashes 2x, => frequency 2,
normal operation (switching frequency 2 kHz)
- 4.) Keep button pressed for another 3-5 s:
=> yellow LED flashes 3x, => frequency 1,
detection of very small parts possible
(switching frequency 2 kHz)
- 5.) Keep button pressed for another 3-5 s:
=> yellow LED flashes 4x, => frequency 2,
detection of very small parts possible
(switching frequency 1,5 kHz)
- 6.) Release button => operating mode
- 7.) Switch other sensor on again.

Réglage de la sensibilité en statique

- 1.) Appuyer sur la touche pendant env. 3 s jusqu'à ce que les deux LEDs clignotent simultanément
=> le premier seuil est saisi.
- 2.) Mettre l'objet dans la zone de détection.
- 3.) Appuyer sur la touche pendant env. 1 s:
a) la LED verte clignote puis reste allumée
=> les deux seuils ont été saisis,
la fourche est opérationnelle.
b) Les deux LEDs clignotent simultanément
=> la fourche ne détecte pas d'objet,
aucun seuil n'a été saisi.

Réglage de sensibilité lorsqu'un procédé est en cours

- 1.) Seul le procédé en cours doit se situer dans le champ optique;
Appuyer sur la touche env. 3 s jusqu'à ce que les deux LEDs clignotent simultanément.
- 2.) Appuyer à nouveau sur la touche pendant toute la durée d'au moins 1 cycle:
a) La LED verte clignote puis reste allumée
=> les deux seuils ont été saisis,
la fourche est opérationnelle.
b) Les deux LEDs clignotent simultanément
=> la fourche ne détecte pas d'objet,
aucun seuil n'a été saisi.

Réglage N.O. / N.C.

- 1.) Appuyer sur la touche pendant env. 13 s:
=> Les deux LEDs clignotent à tour de rôle.
- 2.) Relâcher la touche:
=> la LED verte est allumée.
- 3.) Pendant que la LED verte est allumée, la fonction de sortie est intervertis à chaque pression sur la touche.
La fonction actuelle sera signalée par la LED jaune.
- 4.) Ne pas activer la touche pendant 10 s:
=> la fonction de sortie actuelle est enregistrée,
la fourche est opérationnelle.

Sensibilité maximale**(Reconnaissance optimale de petites pièces)**

- 1.) Faire apprentissage à vide (sans objet).
Appuyer sur la touche pendant env. 3 s jusqu'à ce que les deux LEDs clignotent simultanément.
- 2.) Faire apprentissage à vide (sans objet).
Appuyer sur la touche pendant env. 1 s:
=> La fourche est réglée pour une sensibilité maximale,
la fourche est opérationnelle.

**Réglage usine / puissance maximale
(insensible à l'encrassement)**

- 1.) Obstruer la sortie de lumière.
Appuyer sur la touche pendant env. 3 s jusqu'à ce que les deux LEDs clignotent simultanément.
- 2.) Laisser la sortie de lumière obstruée.
Appuyer sur la touche pendant env. 1 s:
=> la fourche est réglée sur la stabilité maximum
=> la fourche retrouve son réglage d'origine.

Modification de la fréquence d'émission dans le cas d'une influence entre plusieurs fourches.

- 1.) Couper l'alimentation de la fourche.
- 2.) A la remise sous tension (Power ON), appuyer sur la touche pendant:
=> la LED jaune clignote 1x, => fréquence 1,
fonctionnement normal (fréquence de commutation 2 kHz) = réglage usine.
- 3.) Continuer à appuyer sur la touche 3-5 s:
=> la LED jaune clignote 2x, => fréquence 2,
fonctionnement normal (fréquence de commutation 2 kHz)
- 4.) Continuer à appuyer sur la touche 3-5 s:
=> la LED jaune clignote 3x, => fréquence 1,
reconnaissance de petites pièces possible
(fréquence de commutation 2 kHz)
- 5.) Continuer à appuyer sur la touche 3-5 s:
=> la LED jaune clignote 4x, => fréquence 2,
reconnaissance de petites pièces possible
(fréquence de commutation 1,5 kHz)
- 6.) Relâcher la touche => Prêt à fonctionner
- 7.) Rebrancher la deuxième fourche

Teile-Nr. / Typenbezeichnung	553561	553562	553563	553564	553565	553566	553567	553568
Part No. / Type	SOOF-P-FL-ST-C30-P	SOOF-P-FL-ST-C30-N	SOOF-P-FL-ST-C50-P	SOOF-P-FL-ST-C50-N	SOOF-P-FL-ST-C80-P	SOOF-P-FL-ST-C80-N	SOOF-P-FL-ST-C120-P	SOOF-P-FL-ST-C120-N
Ausgang (voreingestellt)	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN
Output (preset)	N.O.	N.O.						
Sortie (réglée)								

Gewicht	20 g	20 g	30 g	30 g	35 g	35 g	40 g	40 g
---------	------	------	------	------	------	------	------	------



For use in NFPA 79 Applications only.

Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.